



# FLAGMASTER 1800

## Dialkomer

---

Návod na použitie / Záruka



# O GPO

## O GPO

GPO, German-Precision-Optics je medzinárodná spoločnosť, ktorá vyrába a predáva prémiové outdoor optické prístroje športovým nadšencom, ktorí vyžadujú vysoko kvalitné pomôcky, ktoré môžu použiť v ich športe.

Spoločnosť GPO, GmbH má sídlo v Mníchove (Nemecko) a GPO USA sídli vo Virgínii. Toto geografické rozdelenie zabezpečuje, že sa na globálny trh dostávajú najlepšie športové optické prístroje na svete. Spoločne sa rieši dizajn, technické prevedenie, výroba a distribúcia. A preto tieto výrobky spĺňajú najvyššie špecifikácie vo všetkých cenových hladinách a produktových segmentoch.

GPO sa pýši tým, že zamestnáva najinteligentnejších, najtalentovanejších a najkreatívnejších nemeckých inžinierov. Ich zručnosť a dovednosť sú zárukou, že všetky GPO prístroje majú nadštandardnú kvalitu a jedinečné vlastnosti.

## NÁŠ ZÁVÄZOK

V GPO usilujeme o to, aby sme vám priniesli prémiové výrobky v absolútne najlepšej kvalite a cene. My nechceme investovať do extrémnej infraštruktúry a nechať spotrebiteľa platiť za túto investíciu. My nechceme investovať do výroby produktu, ktorému sa pri nepostrehnuteľnej zmene disproporčne navýši cena. My nechceme zvyšovať cenu výrobku, aby sme zaplatili extravagantné marketingové kampane. My sa chceme sústrediť na kvalitný výrobok za rozumnú cenu. Naším zákazníkom nechceme klamať. Našu povest' zaistiť používanie dialkomeru v teréne. Takže, keď príde čas na kúpu nového dialkomera, dôverujte GPO. Nebudete sklamaný.

Uvidíte, že si užijete svoju VÁŠEŇ.™

# SLOVENČINA

## Bezpečnostné pokyny



Prečítajte si starostlivo tieto bezpečnostné pokyny a dodržiavajte ich pri používaní výrobku.



Nikdy nepozerajte priamo do slnka, ani do žiadnych jasných svetelných zdrojov alebo laserových svetelných zdrojov prostredníctvom optického výrobku. Môže to spôsobiť nenapraviteľné poškodenie očí. Optika vnútri okulára funguje ako lupa, a preto dramaticky zvyšuje intenzitu svetelného zdroja.



Celý prístroj, vrátane okulára a príslušenstva, skladujte mimo dosahu detí. Niektoré naše výrobky môžu obsahovať malé časti, čo pre deti predstavuje riziko dusenia alebo nylonové popruhy, čo by mohlo spôsobiť uškrtenie.



Buďte opatrný pri dotyku kovových častí, ak ste výrobok nepoužívali a prístroj bol vystavený slnku alebo mrazu. Mohli by ste si spôsobiť poranenie kože.

Vyhnite sa neprimeranej reakcii a nenechajte výrobok spadnúť. Jedná sa o optický prístroj a môže dôjsť k jeho poškodeniu.

# Obsah

Bezpečnostné pokyny.....	2
Obsah.....	5
Úvod.....	7
Kľúčové vlastnosti.....	9
Funkčnosť.....	10
Vloženie a výmena batérie.....	12
Nastavení okulára.....	14
Pripojenie šnúrky.....	15
Ukazovatele na displeji.....	16
PinFinder.....	18
Režim skenovania.....	19
Nastavenia.....	20
Nastavenia režimu LOS a SLOPE.....	22
Nastavenia indikátora SLOPE.....	26
Nastavenie merania v metroch alebo yardoch.....	28
Technické vlastnosti.....	32
Rozmery výrobku.....	33
Starostlivosť, čistenie a údržba.....	33
Skladovanie a náhradné diely.....	35
Právne informácie .....	36
Záruka.....	37
Kontakt.....	37

## Blahoželáme vám k zakúpeniu výrobku Flagmaster™ s PinFinder™ a Slope technológiou.

Nový FLAGMASTER je precízny optický prístroj na presné a rýchle meranie vzdialeností na akomkoľvek golfovom ihrisku za akýchkoľvek podmienok. Táto príručka popisuje funkcie dialkomeru a vysvetľuje využívanie jednotlivých technológií, aby náš dialkomer pomohol vylepšiť vašu hru. Pozorne si prečítajte návod na použitie, aby ste čo najlepšie dokázali používať váš nový prístroj.

### ÚVOD

Váš FLAGMASTER sme navrhli tak, aby vyhovoval všetkým vašim potrebám zamerania pri golfovej hre. Pri jeho vývoji sme kládli dôraz na intuitívnu užívateľskú prívetivosť. Integrované technológie PinFinder™ a SLOPE v kombinácii s jednou z najrýchlejších laserových zameriavacích systémov na trhu a špičková kvalita optiky vám umožní, aby ste sa pri hre venovali tomu podstatnému.

FLAGMASTER je mimoriadne kompaktný prístroj, ktorý sa ovláda jednou rukou. Jeho povrch je na dotyk príjemný a vďaka tomu sa veľmi pohodlne drží v ruke. Okulár má integrované nastavenie dioptrií, aby si ho každý užívateľ mohol prispôbiť podľa svojich potrieb.

FLAGMASTER má 6-násobné zväčšenie a meria vzdialenosť od 6 do 1 800 yardov v závislosti od podmienok prostredia. Zároveň obsahuje PinFinder™ technológiu na potvrdenie presnej vzdialenosti k vlajke.

## UPOZORNENIE

Bezpečnostní opatření a varování před nebezpečím

Bezpečnostné opatrenia a varovanie pred nebezpečenstvom

- Nikdy nepoužívajte laserové meranie (tlačidlo RANGE) v priamej prítomnosti ľudí v zornom poli lasera.
- Nikdy nepoužívajte laserové meranie (tlačidlo RANGE) nasmerované do vlastného oka alebo na ľudí okolo vás.
- Nikdy sa nepozerajte s prístrojom FLAGMASTER do slnka alebo iných zdrojov jasného svetla.
- Nenechajte výrobok na dosah detí.
- Prístroj nikdy neotvárajte.
- Nikdy neupravujte elektroniku prístroja.
- Nepoužívajte inú batériu než CR2.

A - Tlačidlo POWER/RANGE

B - Nastavenie dioptrií

C - Priestor pre batérie

D - Ukazovateľ povolenia/nepovolenia používania prístroja na turnajoch

E - Tlačidlo MODE (režim)



## KLÚČOVÉ VLASTNOSTI

- 6x20 mm monokulárny laserový zameriavač s antireflexným povlakom optiky na zvýšenie prenosu svetla
- Inovatívna jednoručná manipulácia a SpeedFocus™ okulár
- Technológia PinFinder™
- Technológia SLOPE na určenie uhlu alebo zmenenej vzdialenosti pri zameriavaní cieľov pod rôznymi uhlami
- Jeden z najrýchlejších laserových zameriavacích systémov s rýchlosťou skenovania 3 merania za sekundu
- Meracie jednotky v metroch a yardoch
- Displej (HLCD) s maximálnym prenosom svetla v akomkoľvek prostredí
- Kompaktné a ľahké puzdro na dotyk jemným povrchom s gumovými úchytkami
- Ukazovateľ povolenia/nepovolenia používania

## FUNKČNOSŤ

FLAGMASTER používa infračervený laser a detektor na presné určenie vzdialenosti k cieľu. Funguje to tak, že prístroj vysiela sériu laserových impulzov bezpečných pre oči a podľa času potrebného na cestu týchto impulzov do cieľa a späť, vie FLAGMASTER vypočítať presnú vzdialenosť. Systém dialkomeru využíva pokročilé algoritmy prebiehajúce v procesore digitálneho signálu na zlepšenie výkonu a zväčšenie dosahu prístroja.

## PRESNOSŤ MERANIA

Za normálnych podmienok presnosť merania je +/- 1 yard až do vzdialenosti 1 000 yardov. Od 1 000 do 1 800 yardov presnosť merania je +/- 2 yardy. Presnosť merania a maximálna vzdialenosť závisia vo veľkej miere od odrazivosti cieľa a podmienok prostredia v čase merania. V závislosti od týchto podmienok sa vzdialenosť a presnosť môžu líšiť.

Farba, povrchová úprava, veľkosť, tvar cieľa, hmla, dážď, uhol merania a rozptýlené svetlo ovplyvňujú meranie pozitívne alebo negatívne.

Lesklý povrch cieľovej farby = vysoký odraz

Čierna cieľová farba = nízky odraz

Sľnečné svetlo = kratší dosah

Zakrytá obloha = dlhší dosah

## Meranie vzdialenosti a výkon v režime Hyperscan

Typ cieľa	Vzdialenosť merania
Kvalitné odrazy a optické hranoly	do 1,800 yarov
Trávnik a stromy	do 700 yardov
Vlajka	do 500 yardov

# NASTAVENIE A POČIATOČNÉ POUŽITIE

## Vloženie a výmena batérie

Súčasťou balenia je batéria CR2. Pred vloženíím batérie do prístroja, odstráňte jej obal. Odklopte polovicu z krytu batérie. Bude vám slúžiť ako kľučka pri otváraní priestoru na batériu (otáčajte v protismere hodinových ručičiek).

Po otvorení prehriadky na batériu, vložte 3-voltovú lítiovú batériu CR2 záporným kontaktom smerujúcim do vnútra priehradky. Priestor zavrite krytom a použitím "kľučky" točte v smere hodinových ručičiek. Uťahnite rukou a sklopte kryt späť do počiatočnej pozície. Dávajte pozor, aby ste ho príliš neutiahli, pretože ho môžete zlomiť. Ak sa veko batérie správne nenainštaluje, tento priestor nemusí dobre tesniť.

Batériu kontrolujte každé 3 mesiace, aby ste zabránili jej vytečeniu.

Väčšina batérií CR-2 vydrží vo vašom prístroji niekoľko rokov, avšak odporúčame batériu meniť každý rok. Batériu vždy ekologicky likvidujte, to znamená vyhadzujte len do určených kontajnerov (pozri podrobnosti v kapitole „Likvidácia elektrických a elektronických zariadení“).





## NASTAVENIE OKULÁRA

FLAGMASTER je vybavený technológiou SpeedFocus™ - dioptrická korekcia. Nachádza sa v blízkosti okulára.

Nastaviť okulár je možné v rozmedzí +/- 3 dioptrie.

Pozerajte sa cez okulár a otáčajte zaostrovacím kolieskom v + alebo - smere podľa vašich dioptrií.

Otáčajte ostrením SpeedFocus™, aby ste dosiahli najlepšie zaostrenie obrazu na displeji.



## PRIPOJENIE ŠNÚRKY

Váš FLAGMASTER sa dodáva so šnúrkou na krk alebo remienkom. Táto šnúрка zaisťuje bezpečnú manipuláciu s výrobkom. Zoberte tenký koniec slučky, ktorá je na šnúrke a prevlečte ho cez pripojovaciu časť na vašom prístroji FLAGMASTER. Potom prevlečte hrubšiu časť šnúrky cez slučku a poriadne utiahnite. Posuvnou sponou môžete meniť veľkosť slučky podľa toho, ako máte hrubé zápästie. Prosím, neťahajte za slučku príliš pevne, aby nedošlo k zraneniu.




## UKAZOVATELE NA DISPLEJI

- 1 - Zameriavací bod. Toto je bod, na ktorý sa zameriava cieľ, aby sa určila jeho vzdialenosť.
- 2 - Zobrazenie vzdialenosti
- 3 - LOS alebo SLOPE sekcia a výber
- 4 - Indikátor stavu batérie
- 5 - Nastavenie meracej jednotky - metry / yardy
- 6 - PinFinder
- 7 - Zobrazenia úhla

Na HD displeji sa zobrazí zameriavací bod, jednotka merania v metroch alebo yardoch, funkcia SLOPE a aktuálny stav batérie.

Po aktivácii z režimu spánku na displeji uvidíte všetky dostupné informácie. Ak chcete aktivovať meranie, jednoducho stlačte tlačidlo RANGE. FLAGMASTER zmeria vzdialenosť a zobrazí ju po dobu 10 sekúnd. Aby sme predišli nejasnostiam, uvidíte iba zameraný bod a nameranú vzdialenosť.



## RÔZNE NASTAVENIA (REŽIMY)


Naším cieľom bolo poskytnúť vám tú najintuitívnejšiu manipuláciu. Zároveň sme chceli integrovať všetky príslušné režimy, takže na vašom prístroji môžete nastaviť a zvoliť nasledujúce režimy:

- Režim priamej vzdialenosti (LOS) alebo sklonu (SLOPE).  
V režime SLOPE sa zapne indikátor povolenia používania tejto technológie na turnaji. Tento režim by sa nemal používať, pokiaľ to pravidlá turnaja nedovoľujú.
- Meracia jednotka v metroch alebo yardoch.
- Zapnutie/vypnutie vibrácie funkcie PinFinder.

## PinFinder

Váš FLAGMASTER má režim PinFinder, ktorý vám umožní zistiť vzdialenosť k vlajke. Niektoré ihriská využívajú tyče s odrazkami alebo optickými hranolmi. V režime PinFinder uvidíte na displeji symbol vlajky. Posuňte zameriavací bod alebo zacielovací bod displeja smerom k vlajke alebo vrchu tyče. Mali by ste cítiť vibráciu, ak ste funkciu vibrovania zaktívili.

Stlačte a podržte tlačidlo RANGE (A) (váš FLAGMASTER™ automaticky prejde do režimu skenovania). Na chvíľu opatrne posuňte zameriavací bod nad vlajku alebo optický hranol na tyči. Tlačidlo RANGE je stále stlačené. Ak došlo k zameraniu vlajky alebo tyče, okolo ikony vlajky sa objaví kruh a vy pocítite vibrovanie, ak ste tento režim zaktívili. Na displeji sa potvrdí zacielenie. Po uvoľnení tlačidla RANGE sa na 10 sekúnd zobrazí nameraná vzdialenosť.




## REŽIM SKENOVANIA

Váš FLAGMASTER vám dáva možnosť tzv. jednoduchého merania alebo režim skenovania. Na samostatné meranie vzdialenosti zamerajte diaľkomer na zamýšľaný cieľ a potom stlačte a uvoľnite tlačidlo RANGE. V skenovacom režime zamerajte diaľkomer, stlačte a podržte tlačidlo RANGE- zariadenie bude skenovať po dobu 20 sekúnd s 3 aktualizáciami za sekundu. Režim skenovania sa používa na zameranie vzdialených cieľov alebo keď je vlajka v pohybe. Po uvoľnení tlačidla RANGE sa na 10 sekúnd zobrazí posledný, najlepšie nameraný výsledok.

## NASTAVENIE PRÍSTROJA A MOŽNOSTI NASTAVENIA

1. Stlačte a uvoľnite tlačidlo RANGE (A), čím zapnete váš prístroj.  
Predvolený stav: Režim LOS (3) je aktívny, ukazovateľ miery je v yardoch (5), ukazovateľ uhla (7), ikonka vlajky (6), indikátor batérie (4) sa zobrazujú prvé 2 sekundy po zapnutí, potom už iba vzdialenosť, merná jednotka, uhol a ikonka vlajky (indikátor batérie a režim LOS zmizne).




Displej dialkomeru je zapnutý po dobu 10 sekúnd alebo až do stlačenia tlačidla RANGE alebo MODE. Ak nestlačíte ani jedno tlačidlo, tak sa dialkometer po 10 sekundách vypne.

Ak chcete vstúpiť do programovacieho režimu, stlačte a podržte tlačidlo MODE (E) na viac ako 2 sekundy (dialkometer musí byť aktívny).

## 2. NASTAVENIE REŽIMU LOS A SLOPE

LOS (6) bliká. Stlačením tlačidla RANGE (A) prepínate medzi režimom LOS a SLOPE. Keď váš požadovaný režim bliká, stlačte a uvoľnite tlačidlo režimu MODE (E), aby ste nastavenie uložili a prejdite na ďalší krok.




## Režim priamej vzdialenosti (LOS) alebo nastavenie SLOPE funkcie


Váš dialkometer môžete nastaviť pomocou prednastavenia, nasledujte krok za krokom menu.

Váš prístroj zaktívnete stlačením tlačidla RANGE. Potom na 2 sekundy stlačte tlačidlo MODE. Na displeji sa zobrazí LOS = priama vzdialenosť (bliká). Režim LOS je nastavený. Ak chcete nastaviť režim SLOPE= stlačte tlačidlo RANGE. Na displeji sa zobrazí SLOPE. Ďalším stlačením tlačidla MODE uložíte nastavenú funkciu.

Váš FLAGMASTER vám ponúka 2 rôzne spôsoby na určenie vzdialenosti. Prvým z nich je LOS (priama vzdialenosť). Režim LOS meria priamu vzdialenosť na cieľ bez ohľadu na sklon. SLOPE režim vám povie ekvivalentnú vodorovnú vzdialenosť s ohľadom na uhol sklonu (alebo vzdialenosť upravenú podľa sklonu).



Príklad:  
v režime LOS vzdialenosť  
500 yardov pod 30° sklonom  
= upravené vzdialenosti  
433 yardov





## INFORMÁCIE O REŽIME SLOPE (sklon)

Váš FLAGMASTER má zabudovaný snímač náklonu, ktorý určuje presný uhol sklonu až do  $\pm 60$  stupňov. Váš FLAGMASTER automaticky prepočíta upravenú vzdialenosť na základe nameranej vzdialenosti a sklonu uhla. Keď je váš FLAGMASTER v režime LOS (priama vzdialenosť), bude sa vám striedavo zobrazovať vzdialenosť 500 metrov a nameraný uhol. Ak je FLAGMASTER v režime SLOPE, zobrazí sa prepočítaná vzdialenosť 433 metrov zahrnujúca uhol 30°.

## Nastavenie indikátora režimu SLOPE


Niektoré oficiálne turnaje nepovoľujú použitie režimu SLOPE. Váš FLAGMASTER vám umožňuje tento režim vypnúť. Keď stlačíte tlačidlo MODE, aktivujete menu nastavenie. Tam si môžete vybrať medzi ZAPNUTÍM alebo VYPNUTÍM SLOPE režimu. Ak je povolená funkcia SLOPE, uvidíte upravenú vzdialenosť. Ak je režim SLOPE vypnutý, nebude fungovať. Okrem toho vy a golfový rozhodca uvidíte dva blikajúce červené trojuholníky, ktoré ukazujú aktivovaný režim SLOPE. Ak chcete zapnúť režim SLOPE, opakujte to dovedy, kým sa nezobrazí SLOPE ON. Potvrďte stlačením tlačidla MODE.



V režime SLOPE budú počas zameriavania blikat červené LED diódy na čelnej doske.

### 3. NASTAVENIE MERANIA V METROCH A YARDOCH


Nastavenie v yardoch (Y) (5) bliká. Stlačte tlačidlo RANGE (A), aby ste mohli prepínať medzi metrami (M) a yardami (Y) (5). Keď vaša požadovaná merná jednotka bliká, stlačte a uvoľnite tlačidlo MODE (E), aby ste nastavenie uložili a prejdite na nastavenie vibrácie.





## 4. NASTAVENIE FUNKCIE VIBROVANIA

Používa sa pri zacielení. Ak je funkcia vibrovania zapnutá, bliká. Stlačte tlačidlo RANGE (A), aby ste mohli prepínať medzi zapnutím funkcie vibrovania (ON) a vypnutím funkcie vibrovania (OFF). Keď váš požadovaný režim bliká, stlačte a uvoľnite tlačidlo MODE (E), aby sa nastavenie uložilo a prejdite na ďalšie nastavenie.



## TECHNICKÉ VLASTNOSTI DIAĽKOMERU FLAGMASTER

Zväčšenie	6x
Priemer objektívu	20 mm
Výstupná šošovka	3,33 mm
Očný reliéf	16 mm
Dioptrická korekce	+3
Zorné pole na vzdialenosť 100 yardov	7,5°
Doba laserovej odozvy	0,33 Sekúnd
Režim merania	Áno
Dĺžka	94 mm
Šírka	33 mm
Výška	76 mm
Váha	148 g
Počet meraní 1 batérie	4.000
Typ batérie	CR2 Lithium
Minimálny dosah	6 yardov
Maximálny dosah (reflexné objekty)	1.800 yardov
Maximálny dosah (reflexné objekty)	700 yardov
Dosah na vlajky	500 yardov
Presnosť merania na 6 - 1 000 yardov	+1
Presnosť merania na 1 000 - 1 800 yardov	+2
Laserová trieda	1M
Snímač uhla	+/- 60°

## ROZMERY VÝROBKU

a - 75,7 mm | b - 94,0 mm | c - 33,8 mm



### Starostlivosť, čistenie a údržba

Objektív sa čistí pomocou handričky na optické prístroje alebo jemnou kefkou na šošovky. Optiku prístroja udržiavajte vždy čistú. Okamžite z nej odstraňujte nečistoty, škrvy od vody alebo odtlačky prstov, aby ste zabezpečili jej trvalý výkon. Správny postup pri čistení: Odfúknite prach alebo malé nečistoty z objektívu a potom použite handričku na čistenie optických prístrojov a zľahka pretrite povrch šošoviek. Hrubá špina by mala byť zo šošovky odstránená fúknutím alebo použitím kefy, preto šošovku príliš nederhajte. Môžete poškriabať jej povrch. Všetky externé mechanické komponenty aj gumový povrch sa môžu vyčistiť mäkkou, čistou a mierne navlhčenou handričkou. Handričku na čistenie objektívov nepoužívajte na vyčistenie vonkajších súčiastok a gumového povrchu.

## Skladovanie

Zariadenie FLAGMASTER uchovávať po použití v suchu a na dobre vetranom mieste. Ak používate prístroj na mieste s vysokou vlhkosťou, skladujte prosím svoj výrobok vo vzduchotesnom obale s prostriedkom na absorbovanie vlhkosti, aby ste znížili možnosť kontaminácie plesňami.

## Náhradné diely

Ak potrebujete náhradné diely alebo príslušenstvo pre váš prístroj FLAGMASTER, kontaktujte prosím vášho distribútora alebo našu spoločnosť

GPO GmbH & Co. KG.

NĚMECKO

## UPOZORNENIE

LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1M S NEVIDITELNÝM LASEROVÝM ŽIARENÍM - VYHÝBAJTE SA PRIAMEMU OČNÉMU ZÁSAHU.

Tento výrobok je v súlade s normou IEC 60825-1: 2014-05 Ed 3.0 a je v súlade s normou FDA pre laserové výrobky, okrem tých, ktoré sú uvedené v tzv. Laser note No. 50 z 24. júna 2007.

$P_o < 10W$ ,  $\lambda = 905 \text{ nm}$ ,  $t = 22 \text{ ns}$




Tento výrobok bol testovaný a zistilo sa, že vyhovuje obmedzeniam digitálnych zariadení triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC (Federal Communications Commission - pozn. prekladateľa). Toto zariadenie môže rušiť bezdrôtovú komunikáciu. Aj pri správnom používaní, neexistuje záruka, že toto rušenie sa nevyskytne. Pokiaľ tento výrobok spôsobuje rušenie rádia alebo televízie, môže sa užívateľ pokúsiť opraviť rušenie signálu

- Presmerujte prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi diaľkometerom a prijímačom.
- Pripojte zariadenie k inému elektrickému obvodu ako je pripojený prijímač.
- Poradte sa s technikom.

Na dodržanie obmedzenia digitálnych zariadení triedy B, podľa časti 15 FCC, používajte tienový kábel s vybavením. Špecifikácie a dizajn výrobku sa môžu zmeniť bez upozornenia zo strany výrobcu.

Nálepka s varovaním. Mala by zobrazovať, že ide o prístroj s laserovým žiarením triedy 1M.



## LIKVIDÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Toto zariadenie obsahuje elektrické a / alebo elektronické časti, a preto sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad. Namiesto toho by sa mal odovzdať v príslušných komunitných recyklačných centrách. Je to bezplatná služba. Ak zariadenie obsahuje vymeniteľné (nabíjacie) batérie, nezabudnite ich vybrať a prípadne zlikvidovať v súlade s platnými predpismi (pozri príslušné poznámky v Návodě na použitie tohto výrobku).

Viac informácií k tejto téme získate od miestneho zastupiteľstva, príslušného zberného dvora alebo v obchode, kde ste náš výrobok zakúpili.

GPO GmbH & Co. KG WEEE-Reg.-Nr.: DE 45735335

## ZÁRUKA

Váš FLAGMASTER má dvojročnú záruku od dátumu nákupu na závady materiálu a montáž. Pokiaľ sa v záručnej dobe vyskytne nejaká vada, opravíme alebo vymeníme výrobok podľa nášho uváženia.

Táto záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym použitím, nesprávnou manipuláciou alebo nesprávnou údržbou vykonanou niekým iným ako autorizovaným servisom od GPO GmbH & Co.

Akékoľvek vrátenie výrobku v rámci tejto záruky musí obsahovať nasledujúce informácie:

1. Meno, adresa a telefónne číslo.
2. Popis problému.
4. Kópia dokladu s dátumom zakúpenia

S vaším prístrojom neposielajte žiadne príslušenstvo (batériu, puzdro, šnúрку atď.), iba výrobok, ktorý má byť opravený. Výrobok by mal byť dobre zabalený v odolnej krabici, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave.